

2024年7月

三菱自動車工業株式会社
国内フィールドサービス部

燃料ポンプリコール作業実施のお願い

拝 啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

早速ですが、2024年1月26日に届出た燃料ポンプリコール（届出番号：5439）におきまして、国土交通省より、2024年7月末までに当社届出台数の90%の改修を完了させるよう要請があります。

当該リコールにおきましては、他社メーカー車両で燃料ポンプ不具合に起因した追突死亡事故も発生しており、当社ではタカタ製エアバッグリコールと同様に迅速な改修が必要と考えております。

貴社にはご面倒をお掛けし大変申し訳ございませんが、お客様の安全確保のために、燃料ポンプリコールの対象車が入庫しましたら、当社系列販売会社にて 7月中にリコール作業を受けて頂くようお客様へご案内をお願いいたします。

敬 具

■ 燃料ポンプリコール点検・修理作業が必要なお客様のお車（3 車種）



エクリプスクロス
（型式：GK1W）



アウトランダー
（型式：GF7W、GF8W）



アウトランダーPHEV
（型式：GG2W、GG3W）

■ 貴社へのお願い

- 上記 3 車種が入庫しましたら以下当社ホームページ「リコール・改善対策などの対象車種」で車台番号を検索頂き、燃料ポンプリコールの対象かどうかと、実施状況の確認をお願いします。（お手持ちのスマートフォン等で以下 QR コードを読み取ってください）



リコール・改善対策などの対象車種

- 確認の結果リコール作業未実施だった場合、その旨お客様にお伝え頂き、当社系列販売会社にてリコール作業を受けて頂くようご案内をお願い致します。
リコール作業のご予約の際は、車台番号が必要になりますので、事前に車台番号を確認の上、お電話頂くようお願い致します。

以 上